

IKO SALES INTERNATIONAL NV, gwarantuje, że w okresie obowiązywania gwarancji Gonty Bitumiczne IKO (dalej „Gonty”) dostarczone bezpośrednio przez IKO lub autoryzowanego dealera IKO, będą wolne od wad produkcyjnych powodujących przeciekanie. Niniejsza ograniczona gwarancja rozpoczyna się w dniu montażu lub najpóźniej 6 miesięcy od dostawy.

GWARANCJA CAŁKOWITA

Gwarancja platynowa: W okresie obowiązywania gwarancji platynowej, IKO dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany Gontów, zgodnie z decyzją IKO, jeżeli okaże się, że Gonty posiadają wadę produkcyjną powodującą przeciekanie. Maksymalna odpowiedzialność IKO będzie stanowiła równowartość uzasadnionych kosztów wymiany wadliwych Gontów (łącznie z kosztami robocizny i transportu).

Gwarancja całkowita: Po upływie okresu Gwarancji Platynowej, maksymalna odpowiedzialność IKO w zakresie naprawy lub wymiany będzie stanowiła kwotę proporcjonalną do bieżącej wartości Gontów (z wyłączeniem kosztów robocizny, obróbek, demontażu i utylizacji). Kwotę wymiany, proporcjonalną do upływu okresu Gwarancji Całkowitej, oblicza się przez zmniejszenie uzasadnionego kosztu wymiany o miesięczne wskaźniki redukcji dla poszczególnych Gontów za każdy miesiąc od dnia montażu Gontów. Kwotę redukcji obliczoną za ostatni okres dodaje się do kwoty redukcji obliczonej za okres pierwszy. Poniżej przedstawiono Tabelę Redukcyjną.

WARUNKI

Warunki niniejszej gwarancji dotyczą tylko Gontów zamontowanych na połaciach > 20°. Niniejsza gwarancja dotyczy połaci o nachyleniu 15°- 20° (w przypadku gontów Cambridge Xtreme 9,5°: nachylenia od 9,5°- 15°), o ile zastosowano specjalne procedury podkładu zgodnie z instrukcją montażu Gontów IKO.

Wszystkie Gonty (z wyjątkiem gontów samoprzylepnych posiadających folię, którą należy usunąć aby odsłonić samoprzylepny pas uszczelniający) posiadają naniesiony fabrycznie pas uszczelniający i muszą być wystawione na działanie promieni słonecznych przez kilka dni w odpowiedniej temperaturze powierzchni, zanim nastąpi pełne uszczelnienie. W obszarach wietrznych oraz w przypadku połaci o nachyleniu większym niż 60°, wymagane są specjalne procedury uszczelniania i przybijania gwoździ. W przypadku montażu Gontów w okresie jesiennym lub zimowym, ich uszczelnienie może nastąpić dopiero w okresie wiosennym. W przypadku Gontów, które nie zostały wystawione na działanie odpowiedniej temperatury powierzchni lub których pas uszczelniający został zanieczyszczony lub które nie zostały prawidłowo przybite, może nigdy nie dojść do pełnego uszczelnienia. W takich okolicznościach brak uszczelnienia nie stanowi wady produkcyjnej. W przypadku stwierdzenia przez IKO, że brak uszczelnienia termicznego nastąpił w wyniku wady produkcyjnej Gontów, IKO będzie odpowiedzialna wyłącznie za obowiązyujący u dealera/ dystrybutora koszt Gontów zerwanych przez wiatr oraz za uzasadniony koszt ręcznego podklejenia nieuszczelnionych Gontów pozostających na dachu budynku. Gonty zostaną zamontowane w ścisłej zgodności z zasadami i procedurami wentylacji wyszczególnionymi w instrukcji montażu IKO.

ZAWIADOMIENIE

Roszczenie dotyczące naprawy lub wymiany na podstawie niniejszej gwarancji należy złożyć pisemnie do IKO SALES INTERNATIONAL NV, I.Z. Ravenshout 3815, 3945 Ham, Belgia, poprzez IKO Sp. z o.o., ulica Damrota 170, Tychy, 43-100 Polska, w terminie 30 dni od wykrycia wady produkcyjnej

powodującej przeciekanie. Do pisemnego roszczenia należy dołączyć dowód potwierdzający datę sprzedaży wraz z próbką przedstawiającą rzekomą wadę powodującą przeciekanie wody.

OGRANICZENIA

- Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku przeciekania w wyniku wystąpienia wady produkcyjnej Gontów, a nie z jakiegokolwiek innej przyczyny. Na przykład, niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli przeciekanie wody wynika z:
 - niewłaściwego montażu Gontów, który nie jest zgodny z pisemną instrukcją IKO;
 - wyłądowań atmosferycznych, wichury, gradobicia, tornada, trzęsienia ziemi, pożaru, wybuchu, powodzi lub uderzenia spadających ciał stałych na dach;
 - dokonania przeróbek dachu po pierwszym montażu Gontów;
 - montażu lub umieszczenia przedmiotów na dachu, w tym m.in. anten, znaków, reklam, zbiorników wody, wentylatorów lub urządzeń klimatyzacyjnych oraz anten telewizyjnych;
 - osiadania, zniekształcenia, opadania lub pęknięcia poszycia dachu, ścian, fundamentów, spowodowanego wadą materiału zastosowanego jako podstawa dachu lub przemieszczania się po dachu, lub;
 - niewystarczającej wentylacji poddasza lub niedostatecznego odprowadzania wody z dachu bądź w wyniku niezapewnienia odpowiedniej przestrzeni powietrznej pomiędzy poszyciem dachu a izolacją. Wentylacja musi umożliwiać swobodny przepływ powietrza pod poszyciem dachu, od podsufitki do najbliższej możliwej odległości od kalenicy. Obszar wolnej przestrzeni wentylacyjnej musi wynosić 1/300 powierzchni ocieplonego poddasza;
- Ponadto IKO nie będzie ponosić odpowiedzialności za:
 - Żadne różnice w kolorach lub odcieniach.
 - Żadne różnice w wyglądzie Gontów spowodowane działaniem czynników atmosferycznych, jeżeli nie powodują przeciekania.
 - Żadne koszty poniesione na naprawę lub wymianę Gontów, które nie uzyskały uprzedniego pisemnego pozwolenia IKO.
- IKO nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia różnic kolorystycznych wymiennego materiału w porównaniu do materiału pierwotnego, jeżeli przyczyną tych różnic są zmiany w produkcji lub zwykłe działanie czynników atmosferycznych.
- Niniejsza gwarancja nie zapewnia odpowiedzialności IKO za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub wynikowe spowodowane zastosowaniem wadliwych Gontów.
- Niniejsza gwarancja nadaje pewne określone prawa wobec IKO i nie zastępuje żadnych uprawnień gwarancyjnych, które mogą mieć zastosowanie wobec innych stron. Warunki niniejszej gwarancji nie mogą być w żadnym wypadku zmieniane, także przez przedstawicieli IKO. Przedstawiciele IKO nie są upoważnieni do zaciągania dodatkowych zobowiązań lub przyjmowania odpowiedzialności w imieniu IKO.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie w tym kraju oraz w odniesieniu do dealera, który został upoważniony w jej treści. Niniejsza gwarancja podlega prawu Belgii. Sądy Hasselt w Belgii będą posiadały wyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących niniejszej gwarancji.

TABELA REDUKCYJNA

Rodzaj Gontów	Całkowity okres gwarancji (miesiące)	Okres redukcji (miesiące)	Wskaźnik redukcyjny (miesięczny)	Okres redukcji (miesiące)	Wskaźnik redukcyjny (miesięczny)	Gwarancja całkowita (lata)	Gwarancja platynowa (lata)
Cambridge Xtreme 9,5°	360	1-180	1/225	181-360	1/900	30	15
Cambridge Xpress	300	1-180	1/225	181-300	1/600	25	15
Monarch	300	1-180	1/225	181-300	1/600	25	10
Monarch -Diamant	300	1-180	1/225	181-300	1/600	25	10
Armourshield PLUS	240	1-120	1/150	121-240	1/600	20	10
Diamantshield	240	1-120	1/150	121-240	1/600	20	10
Armourglass PLUS	240	1-120	1/150	121-240	1/600	20	10
Victorian PLUS	240	1-120	1/150	121-240	1/600	20	10
Diamant PLUS	240	1-120	1/150	121-240	1/600	20	10
Superglass	180	1-120	1/150	121-180	1/300	15	5
Superglass -Biber	180	1-120	1/150	121-180	1/300	15	5
Superglass -Hex	180	1-120	1/150	121-180	1/300	15	5

PRZYKŁAD: odzysk materiału gontu Monarch po okresie 192 miesięcy = 100% - (180/225 + 12/600) = 18%.

UWAGA: treść powyższej Gwarancji jest tłumaczeniem z oryginalnej wersji w języku angielskim. W przypadku sporów obowiązuje treść w języku angielskim.